

Zingaluspray

ZM-RE-PRO-04-A (01/08/06)

Zingaluspray este o protectie anti-rugina si o acoperire pentru suduri oferind totodata caracteristici galvanice si protectie catodica. Este ideal pentru repararea sau retusarea elementelor, deteriorate sau vechi, galvanizate cu Zinga, folosind procedeul de cufundare la cald (hot-dip) sau alt sistem de zinc.

Date fizice si informatii tehnice

- Produs umed**

Componente	› Pudra de zinc › Hidrocarburi aromatice › Liant › Aluminiu fulgi
Densitate	1.22 Kg/dm ³ (± 0.05 Kg/dm ³) la 20°C
Continut	Lichid
Propulsor	Eter dietilic
Punct de aprindere	-41°C (~propulsor)

- Película uscată**

Culoare	Metal cu luciu de aluminiu (asemenea zincarii la cald)
Caracteristici speciale	› Rezistentă sporită la socuri mecanice, abraziune și eroziune › Foarte economic › Eficient și solid › Ideal pentru suduri › Bun conductor electric › Contine 92% zinc în pelicula uscată (puritate până la 99.995%) › Utilizat pe rugina decontaminată
Rezistentă la temperatura	› Minimum -40°C › Maximum +120°C

- Ambalare**

500ml	Spray
-------	-------

ATENȚIE! Informațiile de pe această foaie sunt doar orientative și sunt bazate pe cele mai bune cunoștințe bazate pe experiența practică și testare. Condițiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de către noi, prin urmare, sunt în afara responsabilității noastre. Din aceste motive ne rezervăm dreptul de a nu răspunde în caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legătură cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficiențele trebuie să fie făcută în termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numărul lotului în cauză. Ne rezervăm dreptul de a modifica formula în cazul în care proprietățile materiei prime prezintă schimbări. Această fișă tehnică înlocuiește toate speciemenle anterioare.

	Fisa tehnica	<i>TF Zingaluspray.RO</i> 11/08/08-4	2/3
---	---------------------	---	-----

- **Conservare**

Depozitare	24 luni, pastrat in ambalajul original, depozitat pe verticala intr-un loc uscat cu o temperatura intre +5°C si maxim +40°C (de preferat la temperatura camerei ±18°C)
------------	--

Detalii de aplicare

- **Recomandarile sistemului**

Subteran	Metale feroase si suprafete de zinc deteriorate › Suprafete uscate › Suprafete fara praf si ulei › Suprafete degresate › Rugozitate la 50-70µm Rz
----------	---

- **Acoperire si consum**

Acoperire teoretica	4m ² /Kg
Acoperire practica	Depinde de profilul de rugozitate a substratului si de metoda de aplicare

- **Conditiiile de mediu in timpul aplicarii**

Temperatura ambientului	Minimum +5°C Maximum +40°C
-------------------------	-------------------------------

- **Procesul de uscare si straturi**

Timp de uscare	Pentru 40µm DFT la 20°C intr-un mediu bine ventilat › Atingere – dupa 10 minute › Manipulare – dupa 1 ora › Uscat – dupa 48 de ore › Pregatit de cufundare – dupa 2 ore
Finisaje	› Intotdeauna folositi doua straturi, al doilea strat fiind aplicat imediat dupa ce primul strat este pregatit de atingere › Cu alte sisteme de vopsea care se usuca rapid dupa 4 pana la 8 ore (depinde de procesul de uscare)

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditiiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta in termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului in cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.

- **Instructiuni speciale**

- › Zingaluspray trebuie agitat bine înainte de aplicare (se agita energic pentru minimum 30 de secunde, după ce ati eliberat bilele)
- › După folosire, curatati valva sprayului, inversati aerosolul sprayului si apasati valva pentru a curata valva in interior
- › Depozitati intotdeauna sprayul vertical la temperatura camerei

Pentru mai multe recomandari specifice si detaliate cu privire la aplicarea produsului Zingaluspray va rugam sa contactati reprezentantul Zinga. Pentru informatii detaliate cu privire la riscurile pentru sanatate si securitate precum si precautii speciale pentru utilizare, va rugam sa consultati fisa de siguranta a produsului Zingaluspray.

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditiiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta în termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului în cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.