

Zingaspray

ZM-RE-PRO-04-A (01/08/06)

Pelicula sistemului de galvanizare Zingaspray este o acoperire care contine 96% zinc in pelicula uscata si prevede protectie catodica metalelor feroase. Este ideal pentru repararea sau retusarea elementelor, deteriorate sau vechi, galvanizate cu Zinga, folosind procedeul de cufundare la cald (hot-dip) sau alt sistem de zinc.

Date fizice si informatii tehnice

- **Produs umed**

Componente	› Pudra de zinc › Hidrocarburi aromatice › Lian
Densitate	1.20 Kg/dm ³ (± 0.05 Kg/dm ³) la 20°C
Continut	Lichid
Propulsor	Eter dietilic
Punct de aprindere	-41°C (~propulsor)

- **Pelicula uscata**

Culoare	Metal
Caracteristici speciale	› Rezistenta sporita la socuri mecanice, abraziune si eroziune › Foarte economic › Eficient si solid › Ideal pentru suduri › Bun conductor electric › Contine 96% zinc in pelicula uscata (puritate pana la 99.995%) › Utilizat pe rugina decontaminata
Rezistenta la temperatura	› Minimum -40°C › Maximum +120°C

- **Ambalare**

500ml	Spray
-------	-------

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta în termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului în cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.

	Fisa tehnica	TF Zingaspray.RO 11/08/08-4 1/2	2/3
---	---------------------	------------------------------------	-----

- **Conservare**

Depozitare	24 luni, pastrat in ambalajul original, depozitat pe verticala intr-un loc uscat cu o temperatura intre +5°C si maxim +40°C (de preferat la temperatura camerei ±18°C)
------------	--

Detalii de aplicare

- **Recomandarile sistemului**

Sol	Metale feroase si suprafete de zinc deteriorate › Suprafete uscate › Suprafete fara praf si ulei › Suprafete degresate › Rugozitate la 50-70µm Rz
-----	---

- **Acoperire si consum**

Acoperire teoretica	4m ² /Kg
Acoperire practica	Depinde de profilul de rugozitate a substratului si de metoda de aplicare

- **Conditiiile de mediu in timpul aplicarii**

Temperatura ambientului	Minimum +5°C Maximum +40°C
-------------------------	-------------------------------

- **Procesul de uscare si straturi**

Timp de uscare	Pentru 40µm DFT la 20°C intr-un mediu bine ventilat › Atingere – dupa 10 minute › Manipulare – dupa 1 ora › Uscat – dupa 48 de ore › Pregatit de cufundare – dupa 2 ore
Finisaje	› Intotdeauna folositi doua straturi, al doilea strat fiind aplicat imediat dupa ce primul strat este pregatit de atingere › Cu alte sisteme de vopsea care se usuca rapid dupa 4 pana la 8 ore (depinde de procesul de uscare)
Re-lichidizare	Fiecare strat nou de Zingaspray face stratul precedent lichid, astfel ca ambele straturi formeaza o pelicula omogena

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditiiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta in termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului in cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.

- **Instructiuni speciale**

- › Zingaspray trebuie agitat bine înainte de aplicare (se agita energic pentru minimum 30 de secunde, după ce ati eliberat bilele)
- › După folosire, curatati valva sprayului, inversati aerosolul sprayului si apasati valva pentru a curata valva in interior
- › Depozitati intotdeauna sprayul vertical la temperatura camerei

Pentru mai multe recomandari specifice si detaliate cu privire la aplicarea produsului Zingaspray va rugam sa contactati reprezentantul Zinga. Pentru informatii detaliate cu privire la riscurile pentru sanatate si securitate precum si precautii speciale pentru utilizare, va rugam sa consultati fisa de siguranta a produsului Zingaspray.

ATENTIE! Informatiile de pe aceasta foaie sunt doar orientative si sunt bazate pe cele mai bune cunostinte bazate pe experienta practica si testare. Conditiiile sau metodele de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului nu pot fi controlate de catre noi, prin urmare, sunt in afara responsabilitatii noastre. Din aceste motive ne rezervam dreptul de a nu raspunde in caz de pierdere, deteriorare sau costuri care sunt cauzate de sau care au legatura cu modalitatea de manipulare, depozitare, utilizare sau eliminare a produsului. Orice cerere privind deficientele trebuie sa fie facuta în termen de 3 luni de la primirea bunurilor cu referire la numarul lotului în cauza. Ne rezervam dreptul de a modifica formula in cazul in care proprietatile materiei prime prezinta schimbari. Aceasta fisa tehnica inlocuieste toate speciemenle anterioare.